



Superdünne und bequeme, 18-Gauge-Schnittschutzmanschette der Stufe C. 36cm Länge.

HAUPTMERKMALE

- Dank der 18-Gauge-Stricktechnik und des hochwertigen Garns ist der Ärmelultradünn und bequem.
- Schnittschutzstufe C.
- Sehr dehnbar, für starke und schlanke Arme.




PRODUKTDDETAILS

Material	UHMWPE, Glasfaser, andere
Spur	18
Beschichtung	N.A.
Länge	36cm
Farbe	Blau
Größen	S, XL
Verpackung	12 paare / packung, 144 paare / karton
Tarifnummer	61143000

EINSATZGEBIETE

Für allgemeine Zwecke oder Arbeiten mit sehr Mittleres Schnittgefahr.

Wie z. B. Umgang mit scharfkantigen Teilen, Umgang mit Blechen oder Platten, Schneiden usw.



ZERTIFIZIERUNG

 EN ISO 21420:2020

Kategorie II

**EN388:2016 Mechanischer Schutz:
in Labortests erhaltene Werte**

Abriebfestigkeit: **2**

Schnittfestigkeit : **X**

Weiterreifestigkeit: **4**

Durchstichfestigkeit: **X**

Widerstand gegen Schnitte

nach EN ISO 13997: **C**

Widerstand gegen Sto nach EN 13594:2015 : X (nicht getestet)

EN388:2016



2X4XC

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit: **Stufe 5.**

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bitte lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung an einem trockenen und khlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung im Allgemeinen. Die Haltbarkeit hngt von der Lagerung und anderen Bedingungen ab. Bei sachgem gelagerter Neuware kann die Haltbarkeit von Xcellent 30-910 in der Regel 5 Jahre betragen.

REINIGUNG

Waschen oder chemische Reinigung erfordert die vorherige Rcksprache mit einem anerkannten Fachmann, da eine solche Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verndern kann. Die Handschuhe mssen vor der Wiederverwendung immer auf Unversehrtheit berprft werden. Die Bewertung mit den markierten Leistungsstufen basiert auf Tests an nicht verwendeten Handschuhen.

WARNUNG

Nicht verwenden bei Chemikalien, sich bewegenden Maschinen oder elektrischem Risiko. Bitte stellen Sie sicher, dass die Produkte ausschlielich innerhalb ihrer Schutzstufen verwendet werden. Tragen Sie beim Bedienen von Maschinen mit zugnglichen rotierenden oder anderen beweglichen Teilen niemals Handschuhe. Tragen Sie beim Bedienen von Maschinen mit zugnglichen rotierenden oder anderen beweglichen Teilen niemals Handschuhe.

